

问题

#	项目	跟踪	优先级	主题	状态	指派给	开始日期	计划完成日期
3420	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0011:TL关闭时，PO2直接熄灭(未切换成DRL2)	Bug-新建	希星 柯	2024-10-26	
3419	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0029_0001_0007：低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，TL关闭时PO2未恢复点亮	Bug-新建	希星 柯	2024-10-26	
3347	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0021_0002_0001:HB先开，在开关FTP，HB未恢复；先开FTP，在开HB，关FTP,HB熄灭，未维持打开	Bug-新建	希星 柯	2024-08-15	
3346	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0017_0001_0001/2:CH2有效情况下，开启近光，低于4V才关闭近光，预期低于7V应关闭	Bug-新建	希星 柯	2024-08-13	
3345	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0010_0009：LB Failsafe模式下通道2、3、4设置为LB无输出	Bug-新建	希星 柯	2024-08-12	
3344	FORD LDM Localization	Bug	普通	Ford_SWET_0010_0008：LB Failsafe模式满足LSD控制的LED不点亮	Bug-新建	希星 柯	2024-08-12	
3187	FORD LDM Localization	Bug	高	Ford_SWET_0038_0001_0101/102：DRL和PWM动画同时触发时，动画时长有误，DRL和DRL2亮灭时间不同步	Bug-问题回归验证	云浩 汪	2024-12-02	2025-01-17
3089	FORD LDM Localization	Bug	普通	LIN通讯点灯时，IGN信号为OFF，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响	Bug-问题回归验证	平平 陈	2024-11-15	2024-11-15