

问题

| #    | 项目                    | 跟踪  | 优先级 | 主题                                                                      | 状态         | 指派给  | 开始日期       | 计划完成日期     |
|------|-----------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 3420 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0029_0001_0011:TL关闭时，PO2直接熄灭(未切换成DRL2)                        | Bug-新建     | 希星 柯 | 2024-10-26 |            |
| 3419 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0029_0001_0007：低边1/2配置为DRL2，联动控制方式0，TL关闭时PO2未恢复点亮             | Bug-新建     | 希星 柯 | 2024-10-26 |            |
| 3347 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0021_0002_0001:HB先开，在开关FTP，HB未恢复；先开FTP，在开HB，关FTP,HB熄灭，未维持打开   | Bug-新建     | 希星 柯 | 2024-08-15 |            |
| 3346 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0017_0001_0001/2:CH2有效情况下，开启近光，低于4V才关闭近光，预期低于7V应关闭            | Bug-新建     | 希星 柯 | 2024-08-13 |            |
| 3345 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0010_0009：LB Failsafe模式下通道2、3、4设置为LB无输出                       | Bug-新建     | 希星 柯 | 2024-08-12 |            |
| 3344 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0010_0008：LB Failsafe模式满足LSD控制的LED不点亮                         | Bug-新建     | 希星 柯 | 2024-08-12 |            |
| 3343 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Rbin电流与预期结果不一致                                                          | Bug-已关闭    | 希星 柯 | 2024-08-13 | 2025-08-21 |
| 3341 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0006_0003_0001：DRL/PL无法点亮                                     | Bug-已关闭    | 希星 柯 | 2024-08-12 | 2025-08-20 |
| 3321 | FORD LDM Localization | Bug | 高   | Ford_SWET_0038_0003_0001：DRL实测动画时长与设置的动画时长不一致，差异较大                      | Bug-已关闭    | 涛 陆  | 2025-01-17 | 2025-02-10 |
| 3320 | FORD LDM Localization | Bug | 高   | Ford_SWET_0038_0003_0103/104:DRL1和DRL2同时开启动画，实际动画时长过长，且DRL2与DRL1亮灭时间不同步 | Bug-已关闭    | 涛 陆  | 2025-01-17 | 2025-02-10 |
| 3187 | FORD LDM Localization | Bug | 高   | Ford_SWET_0038_0001_0101/102：DRL和PWM动画同时触发时，动画时长有误，DRL和DRL2亮灭时间不同步      | Bug-问题回归验证 | 云浩 汪 | 2024-12-02 | 2025-01-17 |
| 3178 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Ford_SWET_0038_0003_0102：LSD1/LSD2配置为DRL2，开启动画，DRL2亮度错误，且动画延迟和动画时长误差较大  | Bug-已关闭    | 涛 陆  | 2024-11-29 | 2025-02-10 |
| 3118 | FORD LDM Localization | Bug | 高   | Ford_SWET_0038_0101/102：LSD1/2配置为DRL2，发送动画信号，无动画效果                      | 已关闭        | 平平 陈 | 2024-11-21 | 2024-12-03 |
| 3097 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | 送宾动画过程中点亮LB，动画没有被打断                                                     | Bug-已关闭    | 涛 陆  | 2024-11-15 | 2024-11-21 |
| 3096 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | 迎宾动画过程中点灯，动画没有被打断                                                       | Bug-已关闭    | 平平 陈 | 2024-11-15 | 2024-11-21 |
| 3095 | FORD LDM Localization | Bug | 高   | 送宾动画过程中发迎宾动画信号，动画直接回退                                                   | Bug-已关闭    | 平平 陈 | 2024-11-15 | 2024-11-21 |
| 3094 | FORD LDM Localization | Bug | 高   | 迎宾动画过程中发送宾动画信号，动画直接回退                                                   | Bug-已关闭    | 平平 陈 | 2024-11-15 | 2024-11-21 |
| 3089 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | LIN通讯点灯时，IGN信号为OFF，左侧PL灯的亮灭会被右侧PL的点灯信号影响                                | Bug-问题回归验证 | 平平 陈 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
| 3081 | FORD LDM Localization | Bug | 普通  | Turn配置为Invalid仍可以点亮                                                     | Bug-已关闭    | 平平 陈 | 2024-11-14 | 2024-11-15 |