

GM MLD MINI - Bug #1572

GM_BT1CC格栅灯_REV012_NTC问题

2023-10-20 16:13 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-10-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-10-25
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:	SW0002829.A001.B	耗时:	16.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	开发判断非bug，无需验证
Bug-实际关闭日期:	2023-10-20	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
1、NTC低温降功率电阻误差较大。			
Bug-根本原因分析			
开发判断非软件bug，系负载采样因素。			

历史记录

- #1 - 2023-10-24 19:22 - 康 王
- 目标版本 被设置为SW0002829.A001.B
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 16.00 小时

版本已释放，请复测

- #2 - 2023-10-24 19:37 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶

- #3 - 2023-10-25 13:44 - 畅 陶
- 指派给 从 畅 陶 变更为 康 王

- #4 - 2023-10-26 09:26 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶

测试低温降功率时：因负载板TPS对NTC采样精度不准，导致软件获取NTC值存在偏差，误识别，会造成输出电流值波动，无法达到理想值，请悉知

- #5 - 2023-10-26 16:43 - 畅 陶
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-10-20
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

文件

DRL Left (低温) .png	16.4 KB	2023-10-20	畅 陶
DRL Right (低温) .png	18.3 KB	2023-10-20	畅 陶