

GM MLD MINI - Bug #1575

GM_C234前灯SAE_REV015_法规动画衔接Bug

2023-10-20 17:53 - 畅陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-10-20
优先级:	高	计划完成日期:	2023-10-22
指派给:	畅陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0002494.A000.9	耗时:	16.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	法规-动画225ms之内切换验证
Bug-实际关闭日期:	2023-10-21	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
1、法规与动画225ms之内切换会闪烁。
Bug-根本原因分析
软件问题

历史记录

#1 - 2023-10-24 19:13 - 康王

- 目标版本 被设置为SW0002494.A000.9

修改Filter处理策略

#2 - 2023-10-24 19:13 - 康王

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2023-10-24 19:35 - 康王

- 指派给 从 康王 变更为 畅陶

版本已释放，请复测

#4 - 2023-10-25 13:48 - 畅陶

- 文件 DRL 40_.jpg 已添加

- 文件 PL 20_.jpg 已添加

- 文件 PL 20_.jpg 已添加

- 文件 DRL 40_.jpg 已添加

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-10-21

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

软件修改后回归测试结果如下：

法规-动画在255ms内切换正常，无闪烁。

#5 - 2023-10-25 13:49 - 畅陶

- 文件 C234 ECE UP前灯_REV015测试用例.xlsx 已添加

- 文件 C234 SAE UP前灯_REV015测试用例.xlsx 已添加

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

测试通过。

文件

动画衔接.jpg	277 KB	2023-10-20	畅陶
DRL 40_.jpg	299 KB	2023-10-25	畅陶
PL 20_.jpg	329 KB	2023-10-25	畅陶
PL 20_.jpg	331 KB	2023-10-25	畅陶
DRL 40_.jpg	301 KB	2023-10-25	畅陶
C234 ECE UP前灯 _REV015测试用例.xlsx	1.62 MB	2023-10-25	畅陶
C234 SAE UP前灯 _REV015测试用例.xlsx	1.44 MB	2023-10-25	畅陶