GM MLD TI Standard - Bug #2149

FW_MLD

TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的输出通道正（LED+）开路，对应DRL能亮起，但是APL未亮

2023-11-21 15:00 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运周	%完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述 【操作步骤】 1.电源14V供电，采用标准负载 2.逻辑点亮DRL与TURN 3.将TURN的输出通道正（LED+）开路，查看DRL和APL的亮灯情况 【预期结果】 3.TURN对应输出通道正（LED+）开路，TURN灯灭，DRL和APL的灯同步亮起 【实际结果】 3.TURN对应输出通道正（LED+）开路，TURN灯灭，DRL灯能亮起，但是APL未亮 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001177.C008 MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3 MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 当前版本测试TI应用版本号:SW0000493.AX18.3，项目B223 UP			

历史记录

#1 - 2023-11-22 09:35 - 立徐

- 主题从 MLD TI_B233-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的输出通道正（LED+）开路，对应DRL能亮起，但是APL未亮 变更为 FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的输出通道正（LED+）开路，对应DRL能亮起，但是APL未亮