

GM MLD TI Standard - Bug #2150

Task # 2053 (进行中): FW_MLD_TI_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能

FW_MLD

TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前/后开路，对应DRL和APL都不能亮起；

2023-11-21 15:10 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运 周	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】			
1.将TURN的RX开路			
2.上电，同时点亮DRL和TURN逻辑，查看TURN和DRL以及APL的亮灯情况			
3.故障恢复后，重新上电,上逻辑TURN和DRL			
4.将TURN的RX开路,查看TURN和DRL以及APL的亮灯情况			
【预期结果】			
2.TURN灯灭，对应DRL和APL都应该亮起；			
4.TURN灯灭，对应DRL和APL都应该亮起；			
【实际结果】			
2.TURN灯灭，对应DRL和APL都未亮起；			
4.TURN灯灭，对应DRL亮起，对应APL不亮；			
【软件版本】			
MLD1动画版本号:SW0001177.C008			
MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3			
MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010			
MLD1引导版本号：SW0000494.B008			
【备注】			
当前版本测试TI应用版本号:SW0000493.AX18.3，项目B223 UP			

历史记录

#1 - 2023-11-21 15:35 - 立徐

实际结果写的有问题，在此处重新改一下，因该第4条测试结果与第2条一致

【操作步骤】

1.将TURN的RX开路

2.上电，同时点亮DRL和TURN逻辑，查看TURN和DRL以及APL的亮灯情况

3.故障恢复后，重新上电,上逻辑TURN和DRL

4.将TURN的RX开路,查看TURN和DRL以及APL的亮灯情况

【预期结果】

2.TURN灯灭，对应DRL和APL都应该亮起；

4.TURN灯灭，对应DRL和APL都应该亮起；

【实际结果】

2.TURN灯灭，对应DRL和APL都未亮起；

4.TURN灯灭，对应DRL和APL都未亮起；

【软件版本】

MLD1动画版本号:SW0001177.C008

MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3

MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010

MLD1引导版本号：SW0000494.B008

备注：实际结果请参考说明里面的结果

#2 - 2023-11-22 09:34 - 立徐

- 主题 从 MLD TI_B233-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前/后开路，对应DRL和APL都不能亮起； 变更为FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前/后开路，对应DRL和APL都不能亮起；