

GM MLD TI Standard - Bug #2151

Task # 2053 (进行中): FW_MLD_TI_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能

FW_MLD

TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的TX无论上电前/后开路,对应DRL能亮起，但是APL不亮

2023-11-21 15:18 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	嘉运 周	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:		Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】 1.将TURN对应的TX开路； 2.给模块上电14V，同步上逻辑TURN和DRL，观察TURN、DRL、APL亮灯情况； 3.故障恢复后，重新给模块上电，同步上逻辑TURN和DRL； 4.将TURN对应的TX开路； 【预期结果】 2.TURN灭掉，DRL和APL均亮起； 4.TURN灭掉，DRL和APL均亮起； 【实际结果】 2.TURN灭掉，DRL亮起，但是对应APL呈熄灭状态； 2.TURN灭掉，DRL亮起，但是对应APL呈熄灭状态； 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001177.C008 MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3 MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 当前版本测试TI应用版本号:SW0000493.AX18.3，项目B223 UP			

历史记录

#1 - 2023-11-22 09:34 - 立徐

- 主题 从 MLD TI_B233-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的TX无论上电前/后开路,对应DRL能亮起，但是APL不亮 变更为 FW_MLD TI_B223-UP:TURN与DRL同时上逻辑，对应TURN的TX无论上电前/后开路,对应DRL能亮起，但是APL不亮