

GM MLD TI Standard - Bug #2152

Task # 2053 (进行中): FW_MLD_TL_B223: 在SW0000493.AX18.3版本的系统测试功能

MLD TL_B223-UP:TURN与PL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前后开路，对应PL不能亮起,APL一直常亮

2023-11-21 15:27 - 立 徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-11-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-28
指派给:	嘉运 周	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】 1.将TURN的RX开路； 2.给模块供电，上逻辑TURN和PL，观察TURN、PL和APL的亮灯情况； 3.故障恢复后，重新给模块上电，上逻辑TURN和PL 4.将TURN对应RX开路 【预期结果】 2.TURN熄灭，对应PL和APL应该亮起； 4.TURN熄灭，对应PL和APL应该亮起； 【实际结果】 2.TURN熄灭，对应APL一直亮起，但是PL不亮 2.TURN熄灭，对应APL一直亮起，但是PL不亮 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001177.C008 MLD1应用版本号:SW0000493.AX18.3 MLD1配置程序零件号:SW0001110.C010 MLD1引导版本号：SW0000494.B008 【备注】 当前版本测试TI应用版本号:SW0000493.AX18.3，项目B223 UP			

历史记录

#1 - 2023-11-22 07:17 - 嘉运 周

- 主题 从 MLD TL_B233-UP:TURN与PL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前后开路，对应PL不能亮起,APL一直常亮 变更为 MLD TL_B223-UP:TURN与PL同时上逻辑，对应TURN的RX无论上电前后开路，对应PL不能亮起,APL一直常亮

- Bug-优先级 被设置为 中