

小米MS11尾灯 - Bug #2208

E4U3 APP刷写后首次无法写入22F18C

2023-11-23 17:24 - 德会 郑

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-11-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-24
指派给:	德会 郑	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0005629.A004.00.00	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	软件问题，已修复并测试通过。
Bug-实际关闭日期:	2023-11-23	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
刷写boot和APP后，首次次写入22F18C无法写入			
Bug-根本原因分析			
软件问题，已修复并测试通过。			

历史记录

- #1 - 2023-11-23 17:25 - 德会 郑
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-11-23
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。