

VW 尾灯平台件 - Bug #2349

VW336 E26电性能失效

2023-12-04 13:09 - 苗 郝

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-10
指派给:	苗 郝	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
条件：零下40度，执行E26波形
现象：E26实验时上报尾灯故障。单点尾灯，A B灯均出现；全点灯，不报故障；单点STOP，不报故障
分析：尾灯故障有三种情况
1 7002所带灯珠开路/短路
2 logo灯开路/短路
3 7002通讯丢失
4 DCDC供电消失