

GM MLD MINI - Task #2355

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题

GM_E2LB-2 Base前灯_REV010_版本全功能测试

2023-12-04 14:15 - 畅 陶

状态:	已关闭	开始日期:	2023-12-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-10
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.3	耗时:	246.00 小时
描述			
第一轮全功能测试，具体内容如下：			
1、逻辑点灯			
2、故障测试			
3、turn动画			
4、NTC降功率测试			
5、Rbin电流测试			
6、休眠唤醒			
7、pwm测试			
8、冷热启动延时测试			
9、outages测试			
10、电压特性测试			
子任务:			
Bug # 2380: E2LB-2 Base 前灯turnLSSS1&LSSS2均关闭			Bug-已关闭
Bug # 2381: E2LB-2 Base 前灯turn+LB LSSS1&LSSS2均关闭			Bug-已关闭
Bug # 2382: E2LB-2 Base 前灯turn+HB LSSS1&LSSS2均关闭			Bug-已关闭
Bug # 2383: E2LB-2 Base 前灯turn+LB+HB LSSS1&LSSS2均关闭			Bug-已关闭
Bug # 2384: E2LB-2 Base 前灯turn会被LB/HB/LB+HB打断			Bug-已关闭
Bug # 2390: GM_E2LB-2 BASE_REV010_电源电压9v时HB闪烁			Bug-已关闭
Bug # 2405: GM_E2LB-2 BASE_REV010_常温下CH3每档电流对应的RBIN3阻值范围误差较大			Bug-已关闭
Bug # 2406: GM_E2LB-2 BASE_REV010_常温下CH1每档电流对应的RBIN1阻值范围误差较大			Bug-已关闭
Bug # 2416: GM_E2LB-2 BASE_REV010_LB、HB通道负极上电前开路故障不灭			Bug-已关闭
Bug # 2417: GM_E2LB-2 BASE_REV010_LB、HB通道负极上电后开路故障不灭			Bug-已关闭
Bug # 2418: GM_E2LB-2 BASE_REV010_LB单颗LED短路故障不一灭全灭			Bug-已关闭
Bug # 2419: GM_E2LB-2 BASE_REV010_HB单颗LED开路故障一灭全灭			Bug-已关闭
Bug # 2420: GM_E2LB-2 BASE_REV010_DRL\PL单颗LED开路故障一灭全灭			Bug-已关闭

历史记录

#1 - 2023-12-06 17:11 - 畅 陶

- 指派给从 畅 陶 变更为 康 王

#2 - 2023-12-06 17:12 - 畅 陶

- 指派给从 康 王 变更为 畅 陶

#3 - 2023-12-10 14:31 - 畅 陶

- 文件 E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx 已添加

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

第一轮全功能测试已完成，相应bug已反馈，测试结果如附件报告所示。

#4 - 2023-12-19 14:49 - 畅 陶

已完成。

#5 - 2023-12-19 14:58 - 畅 陶

- 文件 E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx 已添加
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

全功能测试完毕，报告如附件所示。

文件

E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx	122 KB	2023-12-10	畅陶
E2LB-2 Base REV010测试报告.xlsx	2.01 MB	2023-12-19	畅陶