

GM MLD MINI - Bug #2380

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题
Task # 2355 (已关闭): GM_E2LB-2 Base前灯_REV010_版本全功能测试

E2LB-2 Base 前灯turnLSSS1&LSSS2均关闭

2023-12-06 17:11 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-12-06
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-08
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	12.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	配置问题。已修复
Bug-实际关闭日期:	2023-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 1、电源电压14v，采用实际负载测试 2、设置turn 1.33HZ 60% 3、用上位机查看LSSS状态 预期结果：LSSS1 ON ;LSSS2 OFF 测试结果：LSSS1 OFF ;LSSS2 OFF 软件版本： APP:SW0005709.A001.3 配置：SW0001178.C004 动画：SW0001179.C004 注：turn长高测试结果一样			
Bug-根本原因分析			
配置问题。已修复,请复测 clipboard-202312091500-siwvv.png			

历史记录

- #1 - 2023-12-06 17:18 - 畅 陶
- 文件turn 1.33hz 60_LSSS不符合.png 已添加
- 文件turn长高LSSS不对.png 已添加
- #2 - 2023-12-09 15:01 - 康 王
- 文件clipboard-202312091500-siwvv.png 已添加
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。
- 配置问题。已修复
- #3 - 2023-12-13 09:59 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶
- Bug-根本原因分析 已更新。
- #4 - 2023-12-13 10:02 - 康 王
- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4
- #5 - 2023-12-16 10:59 - 畅 陶
- 文件TURN.png 已添加

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

实际负载回归测试，LSSS正常，详情如附件所示。

#6 - 2023-12-19 14:53 - 畅 陶

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-12-19

文件

turn 1.33hz 60_ LSSS不符合.png	111 KB	2023-12-06	畅 陶
turn长高LSSS不对.png	103 KB	2023-12-06	畅 陶
clipboard-202312091500-siwww.png	98.5 KB	2023-12-09	康 王
TURN.png	111 KB	2023-12-16	畅 陶