

GM MLD MINI - Bug #2381

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题  
Task # 2355 (已关闭): GM\_E2LB-2 Base前灯\_REV010\_版本全功能测试

E2LB-2 Base 前灯turn+LB LSSS1&LSSS2均关闭

2023-12-06 17:20 - 畅 陶

|                                                                                                                                                                                                                                       |                  |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                   | Bug-已关闭          | 开始日期:     | 2023-12-06 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                  | 高                | 计划完成日期:   | 2023-12-08 |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                  | 畅 陶              | % 完成:     | 100%       |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 预期时间:     | 8.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                 | SW0005709.A001.4 | 耗时:       | 8.00 小时    |
| Bug-优先级:                                                                                                                                                                                                                              | 高                | Bug-验证说明: | 参考测试用例     |
| Bug-实际关闭日期:                                                                                                                                                                                                                           | 2023-12-19       | Bug-挂起原因: |            |
| Bug-不是问题原因:                                                                                                                                                                                                                           |                  |           |            |
| 描述                                                                                                                                                                                                                                    |                  |           |            |
| 操作步骤：<br>1、电源电压14v，采用实际负载测试<br>2、设置turn 1.33HZ 60% ,TURN+LB ON<br>3、用上位机查看LSSS状态<br>预期结果：LSSS1 ON ;LSSS2 ON<br>测试结果：LSSS1 OFF ;LSSS2 OFF<br>软件版本：<br>APP:SW0005709.A001.3<br>配置：SW0001178.C004<br>动画：SW0001179.C004<br>注：turn长高测试结果一样 |                  |           |            |
| Bug-根本原因分析                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |            |
| clipboard-202312091501-em6bc.png                                                                                                                                                                                                      |                  |           |            |
| 问题已修改，请用最新版本复测                                                                                                                                                                                                                        |                  |           |            |

历史记录

- #1 - 2023-12-09 15:02 - 康 王
- 文件 clipboard-202312091501-em6bc.png 已添加

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证

- % 完成 从 0 变更为 100

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2023-12-13 10:03 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶

- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4

- Bug-根本原因分析 已更新。
- #3 - 2023-12-16 10:59 - 畅 陶
- 文件 LB TURN.png 已添加

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 实际负载回归测试，LSSS正常，详情如附件所示。
- #4 - 2023-12-19 14:53 - 畅 陶
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-12-19

文件

|                                  |         |            |     |
|----------------------------------|---------|------------|-----|
| turn 1.33Hz 60_+LB LSSS不对.png    | 111 KB  | 2023-12-06 | 畅 陶 |
| turn 长高+LB LSSS不对.png            | 109 KB  | 2023-12-06 | 畅 陶 |
| clipboard-202312091501-em6bc.png | 98.5 KB | 2023-12-09 | 康 王 |
| LB TURN.png                      | 109 KB  | 2023-12-16 | 畅 陶 |