

GM MLD MINI - Bug #2383

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题
Task # 2355 (已关闭): GM_E2LB-2 Base前灯_REV010_版本全功能测试

E2LB-2 Base 前灯turn+LB+HB LSSS1&LSSS2均关闭

2023-12-06 17:24 - 畅 陶

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2023-12-06
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-08
指派给:	畅 陶	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:	SW0005709.A001.4	耗时:	12.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	参考测试用例
Bug-实际关闭日期:	2023-12-19	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
操作步骤： 1、电源电压14v，采用实际负载测试 2、设置turn 1.33HZ 60%,TURN+LB+HB ON 3、用上位机查看LSSS状态 预期结果：LSSS1 OFF ;LSSS2 ON 测试结果：LSSS1 OFF ;LSSS2 OFF 软件版本： APP:SW0005709.A001.3 配置：SW0001178.C004 动画：SW0001179.C004 注：turn长高测试结果一样			
Bug-根本原因分析			
配置问题，已修复，请用最新版本复测			

历史记录

- #1 - 2023-12-06 17:27 - 畅 陶
- 计划完成日期 被设置为 2023-12-08
- #2 - 2023-12-09 15:04 - 康 王
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。
- #3 - 2023-12-13 10:04 - 康 王
- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - Bug-根本原因分析 已更新。
- #4 - 2023-12-13 10:14 - 康 王
- 指派给 从 康 王 变更为 畅 陶
- #5 - 2023-12-16 10:57 - 畅 陶
- 文件 LB HB TURN.png 已添加
 - 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 实际负载回归测试，LSSS正常，详情如附件所示。
- #6 - 2023-12-19 14:54 - 畅 陶

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-12-19

文件

turn 1.33Hz 60_+LB+HB LSSS不对.png	108 KB	2023-12-06	畅 陶
turn 长高+LB+HB LSSS不对.png	108 KB	2023-12-06	畅 陶
LB HB TURN.png	109 KB	2023-12-16	畅 陶