

GM MLD MINI - Bug #2384

Bug # 1885 (Bug-问题回归验证): E2LB-2头灯REV10系统测试问题

Task # 2355 (已关闭): GM\_E2LB-2 Base前灯\_REV010\_版本全功能测试

E2LB-2 Base 前灯turn会被LB/HB/LB+HB打断

2023-12-06 17:27 - 畅陶

|                                                                                                                                                                                                                            |                  |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                        | Bug-已关闭          | 开始日期:     | 2023-12-06 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                       | 高                | 计划完成日期:   | 2023-12-08 |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                       | 畅陶               | % 完成:     | 100%       |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                        |                  | 预期时间:     | 8.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                      | SW0005709.A001.4 | 耗时:       | 12.00 小时   |
| Bug-优先级:                                                                                                                                                                                                                   | 高                | Bug-验证说明: | 参考测试用例     |
| Bug-实际关闭日期:                                                                                                                                                                                                                | 2023-12-19       | Bug-挂起原因: |            |
| Bug-不是问题原因:                                                                                                                                                                                                                |                  |           |            |
| 描述                                                                                                                                                                                                                         |                  |           |            |
| 操作步骤：<br>1、电源电压14v，采用实际负载测试<br>2、设置turn 1.33HZ 60%，turn on<br>3、流水过程中连接LB/HB/LB+HB<br>预期结果：turn流水继续不受LB/HB/LB+HB影响<br>测试结果：LB/HB/LB+HB会打断turn流水<br>软件版本：<br>APP:SW0005709.A001.3<br>配置：SW0001178.C004<br>动画：SW0001179.C004 |                  |           |            |
| Bug-根本原因分析                                                                                                                                                                                                                 |                  |           |            |
| 配置问题，已修复，请用最新版本复测                                                                                                                                                                                                          |                  |           |            |

历史记录

#1 - 2023-12-09 15:05 - 康王

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2023-12-13 10:05 - 康王

- 指派给 从 康王 变更为 畅陶
- 目标版本 从 SW0005709.A001.3 变更为 SW0005709.A001.4
- Bug-根本原因分析 已更新。

#3 - 2023-12-16 10:55 - 畅陶

- 文件 HB不影响turn流水.mp4 已添加
- 文件 LB+HB不影响turn流水.mp4 已添加
- 文件 LB不影响turn流水.mp4 已添加
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决

实际负载回归测试，turn不会被LB\HB\LB+HB打断，详情如附件视频所示。

#4 - 2023-12-19 14:54 - 畅陶

- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2023-12-19

文件

|                        |         |            |     |
|------------------------|---------|------------|-----|
| LBHBHB+LB会打断turn流水.mp4 | 1.69 MB | 2023-12-06 | 畅 陶 |
| HB不影响turn流水.mp4        | 2.21 MB | 2023-12-16 | 畅 陶 |
| LB+HB不影响turn流水.mp4     | 2.35 MB | 2023-12-16 | 畅 陶 |
| LB不影响turn流水.mp4        | 1.78 MB | 2023-12-16 | 畅 陶 |