

# GM MLD MINI - Bug #2477

Task # 2283 (进行中): FW\_MLD\_MINI\_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试

## FW\_MLD\_MINI D2UG-2

UP:DRL/PL和TURN同时上逻辑时，将TURN的单颗LED灯熄灭，对应DRL/PL未亮起//开发解释：MINI此项目未做要求，interface并未要求DRL/PL一定要亮起

2023-12-15 11:12 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	康王	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A000.B	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
<b>描述</b>			
【操作步骤】			
1.电源14V供电，采用标准负载 2.逻辑点亮DRL/PL和TURN同时上逻辑； 3.将TURN的单颗LED灯熄灭			
【预期结果】			
3.对应TURN灯灭，对应DRL/PL亮起			
【实际结果】			
3.对应TURN灯灭，对应DRL/PL不亮			
【软件版本】			
MLD1动画版本号:SW0001096.C007			
MLD1配置版本号:SW0001095.C011			
MLD1应用程序零件号:SW0002093.A000.B			
MLD1引导版本号:SW0000494.B008			