

GM MLD MINI - Bug #2478

Task # 2283 (进行中): FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试

FW_MLD_MINI D2UG-2

UP：TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms，其中上电延迟超理论要求的50ms

2023-12-15 11:20 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	康王	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】			
1.电源14V供电，采用标准负载			
2.TURN给逻辑信号1.33Hz，60%，然后进行逻辑上电和下电操作			
【预期结果】			
2.TURN逻辑上电报警延迟和下电报警延迟低于50ms			
【实际结果】			
2.TURN逻辑线上电报警延迟为63ms,下电报警延迟为50ms			
【软件版本】			
MLD1动画版本号:SW0001096.C007			
MLD1配置版本号:SW0001095.C011			
MLD1应用程序零件号:SW0002093.A000.B			
MLD1引导版本号:SW0000494.B008			