

GM MLD MINI - Bug #2479

Task # 2283 (进行中): FW_MLD_MINI_D2UG-2-UP:在SW0002093.A000.B版本上的系统测试

FW_MLD_MINI D2UG-2

UP：TURN灯在高低温环境下，在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位。

2023-12-15 11:26 - 立徐

状态:	Bug-新建	开始日期:	2023-12-15
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-22
指派给:	康王	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	SW0002093.A000.B	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
【操作步骤】 1.电源14V供电，采用标准负载 2.在高温105℃或者低温-40℃环境下，点亮TURN逻辑（接BAT+），进行复位测试 【预期结果】 2.TURN在高低温环境下能正常复位； 【实际结果】 2.TURN在高低温环境下在电压7.5V上升至9V到4.5V上升到9V时间段均无法正常复位 【软件版本】 MLD1动画版本号:SW0001096.C007 MLD1配置版本号:SW0001095.C011 MLD1应用程序零件号:SW0002093.A000.B MLD1引导版本号:SW0000494.B008			