

FORD LDM Localization - 功能 #2523

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

Ford_SYSR : FS_REQ0003_V2 Channel power source Configuration

2024-10-24 17:24 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	玉洁 金	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述	
Channel No.	Channelx_Power_Source_cfg
Channel 1	BCM LB (L/RF-Low_Beam_Ckt)
Channel 2	Relay connected to battery through fuse
Channel 3	0x00: Invalid 0x01: BCM TI (L/RF_Turn_Lamp_Ckt)
Channel 4	0x00: Invalid 0x01: BCM DRL (L/RF_DRL_LAMP_Ckt) 0x02: Relay connected to battery through fuse(BCM_LIN)

子任务:	
功能 # 2610: Ford_SWER_0003_0001 : 输入通道1的功能	已关闭
功能 # 2611: Ford_SWER_0003_0002 : 输入通道2的功能	已关闭
功能 # 2612: Ford_SWER_0003_0003 : 输入通道3的功能	已关闭
功能 # 2614: Ford_SWER_0003_0004 : Dataset中对于DRL/PO功能的配置	已关闭
功能 # 2906: Ford_SWER_0003_0005 : Dataset中对于DRL/PO功能的防呆设定	已关闭
功能 # 2907: Ford_SWER_0003_0006 : app中DRL/PO触发信号的处理	已关闭

历史记录

#1 - 2024-10-25 09:24 - 涛 陆
需求有变更，按新需求完成
#2 - 2024-10-25 11:54 - 玉洁 金
- 状态 从 新建 变更为 进行中
#3 - 2024-10-25 13:10 - 盛炜 朱
客户已经更新该条需求,最新需求需结合LDM Localization Dataset_V1.6: Input Channel 3只能配置为:Invalid或者TI无法配置为DRL Input Channel 4只能配置为:Invalid或者DRL无法配置为TI
#4 - 2024-11-01 13:00 - 玉洁 金
- 描述 已更新。
#5 - 2024-11-18 11:06 - 斌 徐
- 状态 从 进行中 变更为 已关闭
#6 - 2025-04-15 08:57 - 玉洁 金
- 主题 从 Ford_SYSR : FS_REQ0003_V1 Channel power source Configuration 变更为 Ford_SYSR : FS_REQ0003_V2 Channel power source Configuration