

FORD LDM Localization - 功能 #2614

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2523 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0003_V2 Channel power source Configuration

Ford_SWER_0003_0004 : Dataset中对于DRL/PO功能的配置

2024-10-25 14:01 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
DRL/PO Signal Source INVALID DRL_POS_Trigger_Dutycycle(%) INVALID InputCHN4 BCM_LIN ParkPos_Intensity(%) 20			
Dataset中需要能对DRL/PO功能的触发源进行设定 INVALID - 本项目没有DRL/PO功能 InputCHN4 - 通过LDM Input channel4进行触发DRL或者PO功能 BCM_LIN - 通过BCM LIN信号触发DRL或者PO功能			
相关的问题:			
关联到 功能 #2858: Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for da...	已关闭	2024-10-29	2024-10-31
关联到 功能 #3020: Ford_SWER_REQ26-REQ30_0001 : DRL Control St...	已关闭	2024-11-05	2024-11-06

历史记录

- #1 - 2024-10-25 14:19 - 斌 徐
- 主题 从 Ford_SWER_0003_0004 : FS_REQ0003_V1 Channel power source Configuration 变更为 Ford_SWER_0003_0004 : Channel 4 Power Source Configuration
- #2 - 2024-10-25 15:03 - 盛炜 朱
- 主题 从 Ford_SWER_0003_0004 : Channel 4 Power Source Configuration 变更为 Ford_SWER_0003_0004 : 输入通道4的功能
- #3 - 2024-10-29 14:07 - 涛 陆
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-10-29 15:36 - 斌 徐
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 指派给 从 涛 陆 变更为 盛炜 朱
- #5 - 2024-10-29 16:53 - 盛炜 朱
- 文件 clipboard-202410291648-bqeje.png 已添加
- 主题 从 Ford_SWER_0003_0004 : 输入通道4的功能 变更为 Ford_SWER_0003_0004 : Dataset 中对于DRL/PO功能的配置
- 描述 已更新。
- 指派给 从 盛炜 朱 变更为 培源 左

#6 - 2024-10-31 15:16 - 斌 徐
- 关联到 功能#2858: Ford_SWER_0026_0001 : DRL Control Mode for dataset 已添加

#7 - 2024-11-01 17:29 - 涛 陆
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#8 - 2024-11-01 17:48 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭

已完成

#9 - 2024-11-05 10:17 - 玉洁 金
- 关联到 功能#3020: Ford_SWER_REQ26-REQ30_0001 : DRL Control Strategy - Dataset 已添加

文件

clipboard-202410291648-bqeje.png	11.5 KB	2024-10-29	盛炜 朱
----------------------------------	---------	------------	------