

## FORD LDM Localization - 功能 #2629

功能 # 2519 (已关闭): Ford\_SYSR: System Requirement

功能 # 2530 (已关闭): Ford\_SYSR : FS\_REQ0010\_V1 Channel 1 Failsafe Mode

### Ford\_SWER\_0010\_0009 : Channel 1 Failsafe Mode(Channels 2-4 Assigned to LB)

2024-10-25 15:07 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	娟 高	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
<b>描述</b> 软件识别到Input Channel1 ( L/RF_Low_Beam_Ckt ) 使能且main power失效 ( Input Channel 2失效 ) 时 , 如果Output Channel2、 3、 4被配置成LB功能 , 该部分输出通道禁止输出。 (When the software identifies that only Input Channel1 (L/RF_Low_Beam_Ckt) is enabled, The LB connected to Output Channel2, 3, and 4 cannot be lit.)			

### 历史记录

#1 - 2024-10-28 16:20 - 培源 左

- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 被设置为 涛 陆

#2 - 2024-10-30 09:48 - 培源 左

- 描述 已更新。

#3 - 2024-10-31 10:08 - 斌 徐

- 描述 已更新。
- 状态 从 进行中 变更为 反馈
- 目标版本 从 H003\_SW0007169.A001.8 变更为 H004\_SW0007169.A002.0

已知项目没有将输出通道2/3/4用于LB, 因此在下一版本添加该功能

#4 - 2024-11-01 18:07 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-14
- 开始日期 从 2024-10-25 变更为 2024-11-07

#5 - 2024-11-27 10:05 - 斌 徐

- 状态 从 反馈 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2024-11-27 10:05 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高

回归测试