

FORD LDM Localization - 功能 #2647

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2534 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration

Ford_SWER_0014_0002 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(LSD Not used)

2024-10-27 15:41 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	涛 陆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
APP读取Dataset的生成数据，若“LSD1/2_channel_assignment_cfg”为0x00，则对应LSD不启用，不会联动任何通道输出。 (The APP reads the generated data from the Dataset. If the value of LSD1/2_channel_assignment_cfg is 0x00, The corresponding LSD is disabled and the output of any channel is not associated.)			

历史记录

#1 - 2024-10-29 09:27 - 培源 左

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-10-31 10:44 - 斌 徐

- 状态 从 进行中 变更为 已解决
- 指派给 从 涛 陆 变更为 娟 高
- % 完成 从 0 变更为 100

编写测试用例

#3 - 2024-11-01 18:29 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- 开始日期 从 2024-10-27 变更为 2024-11-01

#4 - 2024-11-14 19:45 - 娟 高

- 文件 clipboard-202411141944-tsvyv.png 已添加
- 文件 clipboard-202411141945-imy9m.jpg 已添加
- 跟踪 从 功能 变更为 Bug
- 指派给 从 娟 高 变更为 涛 陆
- Bug-验证说明 已更新。

clipboard-202411141944-tsvyv.png

clipboard-202411141945-imy9m.jpg

#5 - 2024-11-18 13:24 - 斌 徐

- 跟踪 从 Bug 变更为 功能
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
- Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202411141944-tsvyv.png	11.4 KB	2024-11-14	娟 高
clipboard-202411141945-imy9m.jpg	158 KB	2024-11-14	娟 高