

boost问题

2024-10-28 15:17 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-20
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	设置0V则不初始化boost
Bug-实际关闭日期:	2024-11-14	Bug-挂起原因:	暂无此配置，下个版本更改
Bug-不是问题原因:			
描述	在dataset上设置BOOST电压为0v，这个时候boost电压测量还有5v的电压（C63）		
Bug-根本原因分析	软件未判断没有用到buck的情况		

历史记录

#1 - 2024-11-12 20:20 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-20
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-挂起
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-挂起原因 已更新。

#2 - 2024-11-27 10:17 - 涛 陆

- 状态 从 Bug-挂起 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-14
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。