

FORD LDM Localization - 功能 #2694

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2578 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0058_V1 NTC Thermistor Failure

Ford_SWER_0058_0001 : NTC Thermistor Failure-lost

2024-10-28 15:31 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
如果NTC电阻丢失： 1. 如果配置了NTC降额，LED按照最低降额点输出； 2. 如果没有配置NTC降额，led 应由RBIN电阻定义的电流驱动 (If the NTC resistor is lost or its value out is of range(<-40 ° C >150 ° C), then LEDs shall be driven by current defined by binning resistor.)			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 15:34 - 槐 杨
- 描述 已更新。
- #2 - 2024-10-28 15:36 - 槐 杨
- 主题 从 Ford_SWER_0058_0001 : NTC Thermistor Failure 变更为 Ford_SWER_0058_0001 : NTC Thermistor Failure-lost
- #3 - 2024-10-31 19:04 - 涛陆
- % 完成 从 0 变更为 100
- #4 - 2024-10-31 19:09 - 斌徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 传鹏胡 变更为 槐 杨
- #5 - 2024-11-05 19:11 - 斌徐
- 描述 已更新。
- #6 - 2024-11-05 19:11 - 斌徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- #7 - 2024-11-21 09:15 - 斌徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭