

FORD LDM Localization - 功能 #2699

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0001 : LIN Lost-Under Voltage

2024-10-28 15:44 - 槐杨

| | | | |
|---|-----------------------|---------|------------|
| 状态: | 已关闭 | 开始日期: | 2024-10-28 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2024-11-07 |
| 指派给: | 槐杨 | % 完成: | 100% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | H003_SW0007169.A001.8 | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 当模块main power电压低于7V时，5000ms (+/- 50ms) 没有收到LIN消息或损坏的LIN消息，会出现“LIN丢失”的情况： | | | |
| A “LIN lost” situation occurs if: 5000 ms (+/- 50ms) no LIN messages or corrupt LIN messages are received when battery voltage is below 7V | | | |

历史记录

#1 - 2024-10-31 19:06 - 涛陆

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-10-31 19:49 - 斌徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- 指派给 从 传鹏胡 变更为 槐杨

编写测试用例

#3 - 2024-11-05 19:57 - 斌徐

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

#4 - 2024-11-22 13:26 - 斌徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭