

FORD LDM Localization - 功能 #2707

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/DRL Hardwared

2024-10-28 16:04 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	槐 杨	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
TI/LB/DRL Hardwared 激活不依赖于LIN信号，也没有任何LIN丢失的故障模式			
TI/LB/Hardwired DRL activation are not dependent on LIN signals and do not have any LIN dependent failure modes.			

历史记录

- #1 - 2024-10-28 16:05 - 槐 杨
 - 主题 从 Ford_SWER_0059_0006 : LIN Lost- TI/LB/Hardwired DRL 变更为 Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/Hardwired DRL
- #2 - 2024-10-31 19:40 - 涛 陆
 - 指派给 从 传鹏 胡 变更为 槐 杨
 - % 完成 从 0 变更为 100
- #3 - 2024-10-31 20:08 - 斌 徐
 - 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
 - 状态 从 新建 变更为 已解决
- 编写测试用例
- #4 - 2024-11-05 20:02 - 斌 徐
 - 主题 从 Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/Hardwired DRL 变更为 Ford_SWER_0059_0007 : LIN Lost- TI/LB/DRL Hardwared
 - 描述 已更新。
 - 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07
- #5 - 2024-11-22 14:59 - 斌 徐
 - 状态 从 已解决 变更为 已关闭