

FORD LDM Localization - 功能 #2709

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2579 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0059_V1 LIN Lost

Ford_SWER_0059_0009 : LIN Lost- Side Marker

2024-10-28 16:08 - 槐 杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	永琪 徐	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述			
如果LIN丢失，SM灯将被激活。			
Side Marker is to be activated in case of LIN lost.			

历史记录

- #1 - 2024-10-31 19:45 - 涛 陆
- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0
- #2 - 2024-10-31 20:04 - 斌 徐
- 计划完成日期 被设置为 2024-10-31
- 状态 从 新建 变更为 反馈
- 目前项目不涉及该功能，因此下一版添加
- #3 - 2024-11-05 20:11 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-14
- #4 - 2024-11-18 14:45 - 传鹏 胡
- 指派给 从 传鹏 胡 变更为 永琪 徐
- #5 - 2024-11-27 10:06 - 斌 徐
- 状态 从 反馈 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- 回归测试