

FORD LDM Localization - 功能 #2766

功能 # 2606 (进行中): Ford_SYSR : FS_REQ0085_V1 Ford Functional Safety

Ford_SWER_0085_0001: APP-SSR

2024-10-29 09:27 - 盛炜 朱

状态:	反馈	开始日期:	2024-11-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-02-25
指派给:	盛炜 朱	% 完成:	62%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H005_SW0007169.A003.2	耗时:	0.00 小时
描述			
Please refer to "Ford_Software_Safety_Requirement_V005.xlsx" which will be sent via email, due to the attachment size limit			
子任务:			
功能 # 3125: Ford_SSR_0085_0001_0001:TSR_003_single or multi LED...			新建
功能 # 3145: TSR_003_single or multi LED short:文档及架构图变更			新建
功能 # 3146: TSR_003_single or multi LED short:软件代码变更			已解决
功能 # 3126: Ford_SSR_0085_0001_0002:TSR_004_NTC or RBIN fault			新建
功能 # 3147: TSR_004_NTC or RBIN fault:文档及架构图变更			新建
功能 # 3148: TSR_004_NTC or RBIN fault:软件代码变更			已解决
功能 # 3127: Ford_SSR_0085_0001_0003:TSR_005_LED_open			新建
功能 # 3151: TSR_005_LED_open文档及架构图变更			新建
功能 # 3152: TSR_005_LED_open软件代码变更			已解决
功能 # 3128: Ford_SSR_0085_0001_0004:TSR_006_Over-voltage/under-...			新建
功能 # 3153: TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault文档及架构图变更			新建
功能 # 3154: TSR_006_Over-voltage/under-voltage fault软件代码变更			已解决
功能 # 3129: Ford_SSR_0085_0001_0005:TSR_007_LDM temperature fault			新建
功能 # 3155: TSR_007_LDM temperature fault文档及架构图变更			新建
功能 # 3156: TSR_007_LDM temperature fault代码软件变更			已解决
功能 # 3130: Ford_SSR_0085_0001_0006:TSR_008_KL30 over voltage(> ...			新建
功能 # 3157: TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)文档及架构图变更			新建
功能 # 3158: TSR_008_KL30 over voltage(> 16V)软件代码变更			已解决
功能 # 3131: Ford_SSR_0085_0001_0007:TSR_009_KL30 under voltage(...			新建
功能 # 3159: TSR_009_KL30 under voltage(<9V)文档及架构图变更			新建
功能 # 3160: TSR_009_KL30 under voltage(<9V)软件代码变更			已解决
功能 # 3132: Ford_SSR_0085_0001_0008:TSR_010_spi communication e...			新建
功能 # 3161: TSR_010_spi communication error 文档及架构图变更			新建
功能 # 3162: TSR_010_spi communication error 软件代码变更			已解决
功能 # 3133: Ford_SSR_0085_0001_0009:TSR_011_Core test			已解决
功能 # 3134: Ford_SSR_0085_0001_0010:TSR_012_ECC check			已解决
功能 # 3135: Ford_SSR_0085_0001_0011:TSR_013_RAM test			已解决
功能 # 3136: Ford_SSR_0085_0001_0012:TSR_014_Flash ECC check			已解决
功能 # 3137: Ford_SSR_0085_0001_0013:TSR_015_Flash test			已解决
功能 # 3138: Ford_SSR_0085_0001_0014:TSR_016_Internal watchdog			已解决
功能 # 3139: Ford_SSR_0085_0001_0015:TSR_017_Double invers storage			新建
功能 # 3140: Ford_SSR_0085_0001_0016:TSR_019_Fault recover			新建

历史记录

#1 - 2024-11-04 15:26 - 斌 徐

- 计划完成日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-07

- 开始日期 从 2024-10-29 变更为 2024-11-01

#2 - 2024-11-05 16:15 - 斌徐

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#3 - 2024-11-05 16:15 - 斌徐

- 计划完成日期 从 2024-11-07 变更为 2024-11-14

- 状态 从 新建 变更为 反馈

- 开始日期 从 2024-11-01 变更为 2024-11-07

#4 - 2024-11-27 10:03 - 斌徐

- 计划完成日期 从 2024-11-14 变更为 2024-12-30

- 指派给 从 涛陆 变更为 盛炜朱

- 目标版本 从 H004_SW0007169.A002.0 变更为 H005_SW0007169.A003.0

#5 - 2025-03-03 12:58 - 涛陆

- 目标版本 从 H005_SW0007169.A003.0 变更为 H005_SW0007169.A003.2