

FORD LDM Localization - 功能 #2769

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2534 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0014_V1 Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration

Ford_SWER_0014_0007 : Low Side Driver 1 and 2 Channel Configuration(Dataset Clash)

2024-10-29 09:31 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
Dataset中 “ LSD1/2_channel_assignment_cfg ” 配置项，两个LSD不被允许配置为同一通道。若配置为同一通道，最后一步操作将会撤回，并报错提醒。 (In the Dataset, the LSD1/2_channel_assignment_cfg configuration item cannot be configured to the same channel. If configured for the same channel, the last step will be withdrawn with an error alert.)			

历史记录

#1 - 2024-10-29 09:31 - 培源 左

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2024-11-01 18:32 - 斌 徐

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭