

FORD LDM Localization - 功能 #2819

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2536 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0016_V3 PWM output configuration

Ford_SWER_0016_0016:PWM output configuration(Dataset PWM DRL1/2 Duty Cycle)

2024-10-29 11:22 - 培源 左

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-10-31
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
描述			
Dataset中若 “ PWMx_Function_Assign_cfg ” 配置为0x00/0x04/0x05 , 则对应PWM通道的 “ PWMx_Target_Duty_Cycle_cfg ” 不可被配置 , 并生成默认值0x00。 (If PWMx_Function_Assign_cfg is set to 0x00/0x04/0x05 in the Dataset, PWMx_Target_Duty_Cycle_cfg of the PWM channel cannot be configured, and the default value 0x00 is generated.)			

历史记录

#1 - 2024-10-29 15:06 - 培源 左

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2024-10-30 10:28 - 培源 左

更新需求 , PWM DRL1/2 Duty Cycle 需要可以配置。
(Update requirements, PWM DRL1/2 Duty Cycle needs to be configurable.)

#3 - 2024-10-31 11:19 - 斌 徐

- 状态从 已解决 变更为 进行中

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

- % 完成从 100 变更为 80

待Function Spec更新后 , 升级Dataset

#4 - 2024-11-01 18:40 - 斌 徐

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

#5 - 2024-11-22 19:26 - 斌 徐

- % 完成从 80 变更为 100