

FORD LDM Localization - 功能 #2882

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2590 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0069_V1 BCM EEL LDM Node Status Report Frame

Ford_SWER_0069_0004 : The node that should be set to the 0x00

2024-10-29 14:37 - 槐杨

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
以下几个节点应被设置为0x00, 包括: IntVfStat, ExtVfStat, Fade_Active, LowBeam_Outage_Status, Headlamp_Failure, LED_Temp_Not_Idle			
The following nodes should be set to 0x00, including: IntVfStat, ExtVfStat, Fade_Active, Headlamp_Failure, LED_Temp_Not_Idle			
LowBeam_Outage_Status根据表格需求Ford_SWER_0069_0003, 更新状态			

历史记录

#1 - 2024-11-01 14:23 - 斌徐

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-07

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

编写测试用例

#2 - 2024-11-05 21:37 - 斌徐

- 描述 已更新。

#3 - 2024-11-21 10:13 - 斌徐

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410291427-xvzq3.png	6.59 KB	2024-10-29	槐杨
clipboard-202410291428-jqtpr.png	6.59 KB	2024-10-29	槐杨
clipboard-202410291428-zmp4k.png	213 KB	2024-10-29	槐杨