

FORD LDM Localization - Bug #2908

dataset-RBIN电阻的bin_Param_CFG数据错误

2024-10-29 18:26 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-10-29
优先级:	立刻	计划完成日期:	2024-11-11
指派给:	传鹏 胡	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	高	Bug-验证说明:	dataset修改，上位机和配置对应验证
Bug-实际关闭日期:	2024-11-18	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述				
RBIN电阻Para的第一位bin0是高位还是低位				
BIN Index	BIN Param Cfg	Resistance level(Ohm)		BIN Current(mA)
BIN0	1	590		
BIN1	0	590	1100	1090
BIN2	1	1620	2800	1010
BIN3	0	3360	3760	960
BIN4	0	4383	5357	900
BIN5	0	6078	7865	800
BIN6	0	8882	10248	700
BIN7	1	11570	16900	600

Bug-根本原因分析
已在REV AB.4上更新BIN cfg数据

历史记录

- #1 - 2024-10-30 08:57 - 传鹏 胡
- 文件 clipboard-202410300857-nu45v.png 已添加
 - 主题 从 需求确认 变更为 dataset-RBIN电阻的bin_Param_CFG数据错误
 - 指派给 从 盛伟 朱 变更为 培源 左

RBIN电阻Para的第一位bin0是高位还是低位

clipboard-202410300857-nu45v.png

- #2 - 2024-10-30 08:58 - 传鹏 胡
- 文件 已删除 (clipboard-202410300857-nu45v.png)

- #3 - 2024-10-30 09:06 - 传鹏 胡
- 跟踪 从 错误 变更为 Bug
 - 状态 从 新建 变更为 Bug-新建
 - Bug-优先级 被设置为 高

- #4 - 2024-11-11 14:16 - 培源 左
- 计划完成日期 从 2024-10-30 变更为 2024-11-11

- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题解决
- 指派给 从 培源左 变更为 传鹏 胡
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-根本原因分析 已更新。

#5 - 2024-11-18 11:08 - 传鹏 胡
已验证

- #6 - 2024-11-18 11:09 - 传鹏 胡
- 状态 从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-18
 - Bug-验证说明 已更新。

文件

clipboard-202410291825-utswx.png	34.5 KB	2024-10-29	传鹏 胡
----------------------------------	---------	------------	------