

FORD LDM Localization - 错误 #2923

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0007 : MODE1 FAN配置

2024-10-30 11:21 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	鹏亮 钱	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
风扇的动作条件是跟随LB/HB,但是当NTC故障时又要把风扇驱动起来,FS里没有这个功能,需要和客户谈			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 11:26 - 盛炜 朱
- 指派给 从 盛炜 朱 变更为 捷 陈
- #2 - 2024-10-30 12:59 - 盛炜 朱
- 指派给 从 捷 陈 变更为 浩然 庞
- #3 - 2024-10-30 13:43 - 盛炜 朱
- 主题 从 Ford_SWER_0087_0007 : FAN配置 变更为 Ford_SWER_0087_0007 : MODE1 FAN配置
- #4 - 2024-10-30 14:40 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- #5 - 2024-11-18 15:50 - 盛炜 朱
- 指派给 从 浩然 庞 变更为 鹏亮 钱
- #6 - 2024-11-26 15:01 - 斌 徐
- 文件 clipboard-202411261503-mvysi.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

clipboard-202411261503-mvysi.png

文件

clipboard-202411261503-mvysi.png	21.4 KB	2024-11-26	斌 徐
----------------------------------	---------	------------	-----