

FORD LDM Localization - 功能 #2924

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0008 : MODE1 BIN配置

2024-10-30 11:29 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-05
指派给:	培源 左	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
4颗10K电阻,没有明确通道对应关系,按默认配置 BIN电流配置按Ford_SWER_0087_0002来配置即可			
BIN故障需要通过LIN通讯对外报出			
配置Dataset即可,无需修改APP			

历史记录

- #1 - 2024-10-30 12:58 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- #2 - 2024-10-30 13:44 - 盛炜 朱
- 主题 从 Ford_SWER_0087_0008 : BIN配置 变更为 Ford_SWER_0087_0008 : MODE1 BIN配置
- #3 - 2024-10-30 14:40 - 盛炜 朱
- 描述 已更新。
- #4 - 2024-11-18 10:39 - 培源 左
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2024-11-22 19:45 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭