FORD LDM Localization - 错误 #2933

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0016 : MODE1 LIN反馈信息

2024-10-30 13:38 - 盛炜 朱

状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-01
指派给:	鹏亮 钱	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
1、输出通道/LSSS通道故障 *BUCK通道开短路可以识别 *LSSS通道故障无法识别			
2、输入通道故障 *需求删除			
3、LDM过热故障 *可以满足,但是多少温度报警?			
4、各通道负载单个LED故障 *CHN1和CHN2并联电路,无法识别LED故障 *CHN1和CHN4带LSSS,无法识别LED故障			
5、输出通道短路			
6、输出通道开路 *BUCK通道开短路可以满足			
7、Main Power Supply故障 *报"Input voltage out of 9-16v"那条故障吗?			
8、BIN电阻故障 (超范围, 对地短路, 开路) *可以满足			
9、NTC故障 (超范围, 对地短路, 开路) *可以满足			
10、MCU控制脚故障 (对地短路) *没看懂这个需求,需明确			
11、风扇故障 *可以满足			
12、LIN节点丢失 *可以满足			
13、左右节点 *可以满足			
测试需覆盖			

历史记录

#1 - 2024-10-30 13:46 - 盛炜 朱

- 主题从 Ford_SWER_0087_0012 : MODE1 LIN反馈信息 变更为 Ford_SWER_0087_0016 : MODE1 LIN反馈信息

#2 - 2024-11-18 15:50 - 盛炜 朱

- 指派给从 浩然 庞 变更为 鹏亮 钱

#3 - 2024-11-26 15:34 - 斌徐

- 文件 clipboard-202411261536-czdth.png 已添加

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成 从 0 变更为 100

clipboard-202411261536-czdth.png

文件

clipboard-202411261536-czdth.png	30.1 KB	2024-11-26	斌徐
----------------------------------	---------	------------	----