

FORD LDM Localization - 错误 #2966


功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement
功能 # 2914 (已关闭): Ford_SYSR: HR_REQ0087 福特测试模式V003.8 DV PV test item_Proposed

Ford_SWER_0087_0047 : 转向反馈信号规格

2024-10-30 17:45 - 盛炜 朱


状态:	已关闭	开始日期:	2024-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时

描述



左LDM报警信号端口
右LDM报警信号端口
68K串联
10nF接地
1.3K接地
100K接地
BCM读取信号

BCM可接受的读取报警信号电压分辨能力
Turn正常工作，反馈的高电平应该>8V
如果Trun不工作，反馈的高电平应该<2V



Turn Ind "ON" 375 ms
Turn Ind "OFF" 375 ms
BCM Turn Indicator Signal
LED Turn Outage Signal
Vbatt
Gnd
Outage Fault (Possible Sense Circuit Fault)
Sense Circuit Fault
Turn Indicator Active, With Outage: The LED Turn Outage signal shall go to a constant GND/Open state. A constant Vbatt state will be interpreted as a Sense Circuit Fault.

测试覆盖

历史记录

- #1 - 2024-10-30 17:46 - 盛炜 朱
 - 主题 从 Ford_SWER_0087_0036 : MODE2 BIN配置 变更为 Ford_SWER_0087_0047 : 转向反馈信号规格
- #2 - 2024-11-05 15:08 - 斌 徐
 - 计划完成日期 从 2024-11-05 变更为 2024-11-07
 - 状态 从 新建 变更为 已解决
 - % 完成 从 0 变更为 100

编写测试用例

- #3 - 2024-11-18 11:26 - 传鹏 胡
 - 指派给 从 传鹏 胡 变更为 云浩 汪
- #4 - 2024-11-26 08:11 - 斌 徐
 - 状态 从 已解决 变更为 已关闭

文件

clipboard-202410301744-lpw4h.png	137 KB	2024-10-30	盛炜 朱
----------------------------------	--------	------------	------