

FORD LDM Localization - 功能 #3001

功能 # 2519 (已关闭): Ford_SYSR: System Requirement

功能 # 2548 (已关闭): Ford_SYSR : FS_REQ0028_V1 DRL Response to Low Beam outage

Ford_SWER_0028_0002 : DRL Response to Low Beam outage for App

2024-10-31 18:25 - 玉洁 金

状态:	已关闭	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-07
指派给:	云浩 汪	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
描述			
App needs to read the values configured in the dataset; 1、 if “ DRL_LB_Outage_cfg ” = 0x00, DRL will not be affected by LB outage. 2、 if “ DRL_LB_Outage_cfg ” = 0x01, DRL will be affected by LB outage. （ When LB failure and LB is configured to turn off with failure, If DRL requested, DRL will dim to “ ParkPos_Intensity_cfg ” ; If POS requested, it should keep “ ParkPos_Intensity_cfg ” . ） 3、 if “ DRL_LB_Outage_cfg ” = 0x02, DRL will be affected by LB outage. （ When LB failure and LB is configured to turn off with failure, If DRL requested, it can be activated with ‘ DRL_Intensity_cfg ’ ; If POS requested, it should be off. ）			

历史记录

- #1 - 2024-11-04 09:16 - 斌 徐
- 计划完成日期 从 2024-11-01 变更为 2024-11-07
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- 指派给 从 涛陆 变更为 云浩 汪
- 开始日期 从 2024-10-31 变更为 2024-11-01
- % 完成 从 0 变更为 100
- #2 - 2024-11-26 08:18 - 斌 徐
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭