FORD LDM Localization - Bug #3036

故障--Boost

2024-11-07 09:27 - 传鹏 胡

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-17
指派给:	凡慧 孔	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:		Bug-挂起原因:	暂时无法复现
Bug-不是问题原因:			

描述
boost电压配置为40v, LED_Failure_Deact配置为No_deactivate, 点灯通道会爆闪, 波形如附件(黄色的为Boost, 绿色的为通道电压)
b32fb277557ae2a73e711f6a6fd6a0af_compress.jpg

Bug-根本原因分析
初始化未拉低boost EN

历史记录

#1 - 2024-11-12 20:21 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为2024-11-20
- 状态从 Bug-新建 变更为 Bug-挂起
- 指派给从 涛 陆 变更为 传鹏 胡
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-挂起原因 已更新。

#2 - 2024-11-16 16:55 - 涛 陆

- 计划完成日期 从2024-11-20 变更为 2024-11-17
- 状态从 Bug-挂起 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#3 - 2024-11-27 11:20 - 斌 徐

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#4 - 2025-02-25 08:48 - 传鹏 胡

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-问题解决
- 指派给从 传鹏 胡 变更为 凡慧 孔

A003.0上已修复, 请关闭问题

#5 - 2025-02-25 09:25 - 凡慧 孔

- 状态从 Bug-问题解决 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100

文件

b32fb277557ae2a73e711f6a6fd6a0af_compress.jpg	236 KB	2024-11-07	传鹏 胡
---	--------	------------	------