

FORD LDM Localization - Bug #3042

停发报文10s后，500ms内，发送2帧有效报文

2024-11-13 09:02 - 永琪 徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-15
指派给:	永琪 徐	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	经过沟通，该条用例仅判断功能是否可以正常点亮，不再考虑模块反馈问题
Bug-实际关闭日期:	2024-11-29	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
针对于TURN,DRL,PL,LB,HB功能： 停发报文10s后，500ms内，发送2帧有效报文； 电压=6.9V 停发报文10s后，500ms内，发送2帧有效报文； 报文损坏10s后，500ms内，发送2帧有效报文； 电压=6.9V 报文损坏10s后，500ms内，发送2帧有效报文； 以上4种情况都会反馈模块数据，与预期不符。			
Bug-根本原因分析			
经过沟通，该条用例仅判断功能是否可以正常点亮，不再考虑模块反馈问题			

历史记录

#1 - 2024-11-13 12:50 - 涛 陆

- 状态从 新建 变更为 Bug-问题分析

待与主机确认500ms内，LDM接收到3帧有效报文之前是否需要回复

#2 - 2024-11-13 12:50 - 涛 陆

- 指派给从 涛 陆 变更为 盛炜 朱

#3 - 2024-11-16 11:31 - 盛炜 朱

- 指派给从 盛炜 朱 变更为 云浩 汪

已登记在Open issue 146条

#4 - 2024-11-27 10:52 - 斌 徐

- 跟踪从 错误 变更为 Bug

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给从 云浩 汪 变更为 永琪 徐

#5 - 2024-11-27 11:21 - 斌 徐

- 目标版本从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0

#6 - 2024-12-02 08:45 - 永琪 徐

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- Bug-优先级 被设置为 中

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-29

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。