

FORD LDM Localization - Bug #3044

单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =1/2，HB造开路故障

2024-11-13 10:02 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =0/1/2，HB造开路故障，实际要求风扇应关闭，实际未关闭			
Bug-根本原因分析			
风扇开启仅判断了信号，未判断一灭全灭状态导致失效			

历史记录

#1 - 2024-11-13 19:29 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 稚媛 黄
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-13 20:18 - 涛陆

- 主题 从 单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =1，HB造开路故障 变更为 单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =1/2，HB造开路故障

#3 - 2024-11-13 20:19 - 涛陆

- 主题 从 单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =1/2，HB造开路故障 变更为 单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =0/1/2，HB造开路故障

#4 - 2024-11-13 20:19 - 涛陆

- 描述 已更新。

#5 - 2024-11-14 16:20 - 稚媛 黄

- 主题 从 单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =0/1/2，HB造开路故障 变更为 单颗LED开路，HB_Failure_Deact_cfg =1/2，HB造开路故障
- % 完成 从 0 变更为 100

#6 - 2024-11-18 10:03 - 稚媛 黄

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15