

FORD LDM Localization - Bug #3047

TURN配置为无故障联动，实测仍然有故障联动

2024-11-13 10:15 - 帅辉罗

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	帅辉罗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅测试失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-14	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
TURN配置为无故障联动，实测开路故障时仍然有故障联动
Bug-根本原因分析
开路故障一灭全灭未判断配置参数

历史记录

#1 - 2024-11-13 12:51 - 涛陆

- 描述 已更新。

#2 - 2024-11-13 12:52 - 涛陆

- 状态从 新建 变更为 Bug-问题分析

#3 - 2024-11-13 12:54 - 涛陆

- 文件 clipboard-202411131253-unebg.png 已添加

```
... for(uint8 ch1 = BUCK_CHN_IDX1; ch1 < BUCK_CC_CHN_NUM; ch1++)
... {
...     if(gStr_BuckChnInfo[ch1].chnFunc == (uint8) CHNOUTPUT_CHN_USAGE_LB)
...     {
...         if(Lb.lbChnFlt == .lu) //channel.open
...         {
...             if(app_fault_buck_get_channel(ch1) == .0u)
...             {
...                 gStr_BuckChnInfo[ch1].chnExpPwm = .0;
...             }
...         }
...     }
... }
```

开路故障一灭全灭未判断配置参数

#4 - 2024-11-13 21:37 - 涛陆

- 跟踪从 错误 变更为 Bug

- 状态从 Bug-问题分析 变更为 Bug-问题回归验证

- 指派给从 涛陆 变更为 帅辉罗

- Bug-优先级 被设置为 中

- Bug-根本原因分析 已更新。

- Bug-验证说明 已更新。

#5 - 2024-11-14 19:47 - 帅辉罗

- 计划完成日期从 2024-11-13 变更为 2024-11-14

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-14

文件

clipboard-202411131253-unebg.png	11.5 KB	2024-11-13	涛陆
----------------------------------	---------	------------	----