

# FORD LDM Localization - Bug #3049

## HB配置为不报故障，单颗LED短路，NTC开路

2024-11-13 13:05 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

<b>描述</b>
HB配置为不报故障，单颗LED短路，NTC开路，故障时，功能熄灭，但不反馈故障，实际现象为HB短路后，上位机会报故障
<b>Bug-根本原因分析</b>
故障报警未判断配置项

### 历史记录

#1 - 2024-11-13 20:24 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 稚媛 黄
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-13 21:00 - 稚媛 黄

- 主题 从 HB配置为不报故障，单颗LED短路 变更为 HB配置为不报故障，单颗LED短路，NTC开路
- 描述 已更新。

#3 - 2024-11-14 15:52 - 稚媛 黄

- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2024-11-18 10:01 - 稚媛 黄

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为2024-11-15