

FORD LDM Localization - Bug #3050

Ford_SWET_3.5_0090

2024-11-13 14:35 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 多颗（2颗）LED短路，HB_Failure_Deact_cfg =2，HB进行多颗短路故障后，另一通道关闭；实际现象为短路之后，灯未一灭全灭
Bug-根本原因分析 软件写错了判断条件，把LB的配置写到HB中了

历史记录

#1 - 2024-11-13 20:26 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛陆 变更为 稚媛 黄
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-14 15:26 - 稚媛 黄

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-18 10:00 - 稚媛 黄

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15