

FORD LDM Localization - Bug #3058

DRL/PL功能RBin故障

2024-11-13 18:06 - 永琪徐

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	涛陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	不是问题
Bug-实际关闭日期:	2024-11-13	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
DRL/PL功能RBin开短路故障后，规定为在500ms到1s时间内报出故障，实测该要求全部失效，大多数报出故障时间都是100ms左右
Bug-根本原因分析
RBIN故障无需滤波

历史记录

- #1 - 2024-11-13 20:32 - 涛陆
- 计划完成日期 被设置为2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为2024-11-13
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。