## FORD LDM Localization - Bug #3059

## Ford\_SWET\_3.5\_0108

2024-11-13 19:49 - 稚媛 黄

 指派给:
 稚媛 黄
 % 完成:
 100%

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

目标版本: H003\_SW0007169.A001.8 耗时: 0.00 小时

Bug-**优先级**: 中 Bug-**验证说明**: 仅验证失效项

Bug-实际关闭日期: 2024-11-15 Bug-挂起原因:

Bug-不是问题原因:

## 描述

HB配置为不报故障,通道+短路,因FAN配置为伴随功能运行,所有功能熄灭,要关闭风扇运行,实际风扇未关闭

Bug-根本原因分析

风扇启动只看了LBHB信号输入,未判断一灭全灭状态

## 历史记录

#1 - 2024-11-13 20:34 - 涛陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 稚媛 黄
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明已更新。

#2 - 2024-11-14 14:48 - 稚媛 黄

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2024-11-18 09:59 - 稚媛 黄

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug- 实际关闭日期 被设置为 2024-11-15

2025-06-25 1/1