FORD LDM Localization - Bug #3062

Ford_SWET_3.5_0109

2024-11-13 20:18 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-13
指派给:	涛 陆	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	NTC问题一起回归测试
Bug-实际关闭日期:	2024-11-13	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
HB的NTC1开路，当NTC电阻故障时，LDM也需要按照NTC最低降功率值输出，实际效果为LDM并未按照NTC最低降功率值输出
Bug-根本原因分析
NTC问题一起回归测试

历史记录

- #1 - 2024-11-13 20:37 - 涛 陆
- 计划完成日期 被设置为 2024-11-13
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-13
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。