

FORD LDM Localization - Bug #3072

Ford_SWET_3.5_316

2024-11-14 00:05 - 帅辉 罗

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	帅辉 罗	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述 当TURN NTC 超范围（过高）时，要强制风扇运行.实测风扇不运行 当TURN NTC 超范围（过高）时，TURN需要按照NTC最低降功率值输出,实测未降功率
Bug-根本原因分析 跟LB一样修复问题

历史记录

#1 - 2024-11-14 17:02 - 涛陆

- 跟踪从 错误 变更为 Bug
- 状态从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给从 涛陆 变更为 帅辉 罗
- Bug-优先级 被设置为 中
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-15 18:08 - 帅辉 罗

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成 从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15