

FORD LDM Localization - Bug #3074

Ford_SWER_3.5_0132 DRL/PL单颗开路故障测试

2024-11-14 00:10 - 道然 冯

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	道然 冯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			

描述
设置电源12V NTC25度 2000Ohm IGN信号 ="RUN/Start"
配置Channel2_usage_cfg=0x03
Channel3_usage_cfg=0x03
DRL_Failure_Report_cfg=0x01
将CH2或者CH3的单颗LED开路，预计结果为故障后，另一通道不关闭；实际测试结果为故障后，另一通道要关闭

Bug-根本原因分析
跟LB一样修复问题

历史记录

#1 - 2024-11-14 17:04 - 涛陆

- 跟踪从 错误 变更为 Bug
- 状态从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
- Bug-优先级 被设置为 中
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-14 17:05 - 涛陆

- 指派给从 涛陆 变更为 道然 冯

#3 - 2024-11-18 10:07 - 道然 冯

- 状态从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- % 完成从 0 变更为 100
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15