

FORD LDM Localization - Bug #3075

Ford_SWET_3.5_0135 DRL单颗LED开路故障测试

2024-11-14 08:56 - 道然 冯

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	道然 冯	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H003_SW0007169.A001.8	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅验证失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-15	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
设置NTC25度 BIN 2000Ohm 电源9v以下【8.9V (± 1V) 】			
配置：			
Channel2_usage_cfg=0x03			
Channel3_usage_cfg=0x03			
DRL_Failure_Report_cfg=0x01			
DRL_Failure_Deact_cfg =1			
单颗LED开路故障后，恢复故障的时间为230ms;上电后故障的反馈时长为277ms			
Bug-根本原因分析			
跟LB一样修复问题			

历史记录

- #1 - 2024-11-14 17:04 - 涛 陆
- 跟踪从 错误 变更为 Bug
 - 计划完成日期 从 2024-11-13 变更为 2024-11-14
 - 状态 从 新建 变更为 Bug-问题回归验证
 - 指派给 从 涛 陆 变更为 道然 冯
 - Bug-优先级 被设置为 中
 - Bug-根本原因分析 已更新。
 - Bug-验证说明 已更新。
- #2 - 2024-11-18 10:09 - 道然 冯
- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
 - % 完成 从 0 变更为 100
 - Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-15
- #3 - 2024-11-19 15:21 - 槐 杨
- 主题 从 Ford_SWER_3.5_0135 DRL单颗LED开路故障测试 变更为 Ford_SWET_3.5_0135 DRL单颗LED开路故障测试