

FORD LDM Localization - Bug #3077

Ford_SWET_3.5_0114

2024-11-14 13:17 - 稚媛 黄

状态:	Bug-已关闭	开始日期:	2024-11-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-14
指派给:	稚媛 黄	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:	H004_SW0007169.A002.0	耗时:	0.00 小时
Bug-优先级:	中	Bug-验证说明:	仅回归失效项
Bug-实际关闭日期:	2024-11-17	Bug-挂起原因:	
Bug-不是问题原因:			
描述			
当配置表格将通道配置为NTC1时，HB_Failure_Report_cfg=0x01，造NTC短路，LDM未按照NTC最低降功率值输出，并且上位机未报故障			
Bug-根本原因分析			
跟LB一样修复问题			

历史记录

#1 - 2024-11-14 18:18 - 涛 陆

- 计划完成日期 被设置为 2024-11-14
- 状态 从 Bug-新建 变更为 Bug-问题回归验证
- 指派给 从 涛 陆 变更为 稚媛 黄
- Bug-根本原因分析 已更新。
- Bug-验证说明 已更新。

#2 - 2024-11-17 13:41 - 稚媛 黄

- % 完成 从 0 变更为 100
- 已在SW0007169.AXY1.9修改好

#3 - 2024-11-18 10:04 - 稚媛 黄

- 状态 从 Bug-问题回归验证 变更为 Bug-已关闭
- Bug-实际关闭日期 被设置为 2024-11-17

#4 - 2024-11-18 10:07 - 稚媛 黄

- 目标版本 从 H003_SW0007169.A001.8 变更为 H004_SW0007169.A002.0